

Тендерийн нэр: Түлшний автоцистерн машины засвар, үйлчилгээний ажил

Тендерийн дугаар: ЭКМ/20260603216

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Автоцистерны цахилгаан тоноглол, шатахуун түгээгүүр, насос, дамжуулах механизм, шугам хоолойн засварын ажил гүйцэтгүүлэх

№	Ажлын даалгаварын хамрах хүрээн дэхь нэр томъёо	Хамрах хүрээн дэхь холбогдох тайлбар
I.	Мэдээлэл:	
1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	“Эрдэнэс Критикал Минералс” ТӨҮГ-н 2026 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2	Засварын ажил гүйцэтгэх шаардлага, дүрмийн заалтууд	-Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2014 оны 57 дугаар тушаалын хавсралт “Шатахуун түгээх станц Галын аюулгүйн норм БНБД 21-07-14”
3	Автомашины байршил, тоо	-Монгол улс, Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр сум, Бор-Өндөр УБҮ, Автотээврийн цех; -1 нэгж.
4	Тусгай зориулалтын автомашины техникийн үзүүлэлт	Автоцистерн: -үйлдвэрлэсэн улс-Хятад; -марк-HOWO-A7, Sinotruck.ZZ1257; -Улсын дугаар: 9640 УНӨ -үйлдвэрлэсэн он-2017; -арлын дугаар-LZZ5BLSF2HA181966. Шатахуун түгээгүүр: -тоо- 2; -үйлдвэрлэсэн улс-Хятад; -үйлдвэрлэсэн огноо-2020; -төрөл- CS200 1110F ; -үйлдвэрийн дугаар- LD20070153 ; -хүчин чадал(L/min)-/5-50/. Насос: -ҮРВ8-16.
5	Гүйцэтгэх ажлын төрөл	Автоцистерны цахилгаан тоноглол, шатахуун түгээгүүр, торх, насос, дамжуулах механизм, шугам хоолойн засвар
6	Зураг төсөл, бүрдэл	Ажил аюулгүй гүйцэтгэх технологийн дараалал гаргах
7	Ажил гүйцэтгэх үе шат, хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан “Автоцистерны цахилгаан тоноглол, шатахуун түгээгүүр, торх, насос, дамжуулах механизм, шугам хоолойн засвар гүйцэтгүүлэх гэрээ”-нд заасан хугацааг үндэслэл болгоно. (Гэрээ байгуулснаас хойш 1 жилийн хугацаанд дуудлагаар ирж засвар гүйцэтгэх. Мөн гэрээлсэн төсөвт өртөг зардал дуусгавар болох үед гэрээг дүгнэж хаана.)
8	Ажил гүйцэтгэх байгууллага	Эд ангийг үйлдвэрлэл угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх ажлыг хийж гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй.
9	Хөрөнгө оруулагч(захиалагч) байгууллага	“Эрдэнэс Критикал Минералс” ТӨҮГ, Бор-Өндөр УБҮ
II.	Засварын даалгавар ажлын дэлгэрэнгүй:	
I.	HOWO-A7 маркийн 9640 УНӨ улсын дугаартай автоцистерн	

10	Засварын ажлын хүрээнд гүйцэтгэх ажлууд	<p><u>1.Шатахуун түгээгүүр:</u> Цахилгаан тоноглол: Шатахуун түгээгүүр:-2 ширхэг шинээр солих. Шланг хошууны хамт \DANEIL031-455-9886.200L\min\ <u>Хийгдэх ажил:</u> Цахилгаан тоноглол, бусад эд ангид иж бүрэн үзлэг ба оношлогоо хийх, гэмтлийг тодорхойлох, арилган засварлах. Тохиргоо хийх: Засварлах боломжгүй эд ангийг солих. "Монгол улсын цахилгаан байгууламжийн зураг, төсөл, угсралтын дүрэм" БД 43-101-03; 2003 он дагуу үзлэг шалгалтыг хийх, шаардлагад нийцүүлэн тохиргоо-засварыг хийж гүйцэтгэх.</p> <p><u>2. Насос, редуктор ба бусад:</u> Хийгдэх ажил: Насос солих: \Шахах хүчин чадал-60m³\цаг,960-1250 эрг\мин,\ тохиргооны ажил гүйцэтгэх;</p> <p><u>3. Дамжуулах хоолой:</u> Хийгдэх ажил: -Түлшний буулгах хоолой солих-иж бүрэн \Ф-75, 6.5 метр урттай\, I, II торхны сорох, буулгах хаалт-4 ширхэг солих. Ф-75</p> <p><u>4. Торх:</u> Торхны үзлэг:-\Торхны битүүмж шалгах, I, II торхны түвшин хэмжигч хэл, цалгианы хамгаалалт, дээд люк, амьсгалах клапанд үзлэг шалгалт хийх, хэвийн ажиллагааг хангах, торхны дээд тавцан хэсэгт гагнуурын ажил хийх.</p> <p><u>5.Хүлээлгэн өгөх</u>-Тусгай төхөөрөмжийн засварын ажлыг гүйцэтгэсний дараа захиалагч талд АКТ үйлдэн хүлээлгэн өгнө. АКТ-нд төхөөрөмжийн үзлэг, оношлогоо, засвар, тохиргооны ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг тусгах.</p>
11	Ажил гүйцэтгэхэд ашиглах хууль тогтоомжууд	Улсын стандартууд, техникийн нөхцөл, бусад норматив баримт бичигийг мөрдлөг болгох
12	Засварын ажилд шаардлагатай сэлбэг материал	Тусгай төхөөрөмжийн техникийн байдалд илэрсэн гэмтлийг засварлахад шаардлагатай сэлбэг
13	Засварын сэлбэг нийлүүлэх хугацаа	Засварын сэлбэгийг Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан “Автоцистерны цахилгаан тоноглол, шатахуун түгээгүүр, торх, насос, дамжуулах механизм, шугам хоолойн засвар гүйцэтгүүлэх ажлын гэрээ”-нд заасны дагуу нийлүүлнэ. Тодруулбал-Засвар үргэлжлэх хугацаанд сэлбэгийг шийдвэрлэн угсралт хийнэ.
14	Баталгаат хугацаа /засварын дараах/	6 сар